



благо
природа роста и развития

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Благо»

ОГРН 1089848056077, ИНН 7816455333, КПП 237201001

Юридический адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 57

Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, а/я 147

тел./факс 8 (812) 332-37-60

Банковские реквизиты: Р/с 4070281090000004947 в АО «Аб «Россия»

К/с 3010181080000000861, БИК 044030861

E-mail: blago@blago-spb.ru

Исх. № 23/КБ
от 08.05.2020 г.

Департаменту технического регулирования
и аккредитации Евразийской
экономической комиссии

О введении нормирования содержания
глицидиловых эфиров в растительных маслах

Группа компаний «Благо» хотела бы прокомментировать обсуждаемые изменения № 2 в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

В настоящий момент процесс по внедрению контроля глицидиловых эфиров только начался. Недавно нами были получены к рассмотрению проекты ГОСТов по проведению анализов на содержание глицидиловых эфиров, и отрасли потребуется время для оценки и апробации этих методов. На данный момент мы можем утверждать, что мы не обладаем следующими данными:

- Не производилась оценка стоимости приобретения дополнительного оборудования.
- Необходимо получение от научного сообщества информацию о взаимосвязи изменения показателя глицидиловых эфиров в зависимости от параметров передела масла.
- Необходимо понять текущий уровень данного параметра в технологической цепочке и его изменение, возможность управления.

Только после этого станут понятны и стандартизированы подходы к модернизации маслопрессовых и маслоэкстракционных заводов. Кроме того, хотим обратить ваше внимание, что анализ содержания эфиров в растительных маслах не может применяться в качестве оперативного исследования и не может быть использован для управления процессами производства, так как подготовки проб занимает длительный период времени.

Важнейшим фактором для содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах является не только сам процесс передела масла, но и уровень содержания неполных глицеридов в масличном сырье. Поэтому для реализации требований регламента требуется провести необходимые работы по направлению в части стандартизации и ужесточения требований к исходному сырью. Определить методики его контроля. Мы считаем, что требования, предъявляемые к сельхозтоваропроизводителям масличного сырья в части контроля на прекурсоры глицидиловых эфиров, должны быть зеркальными по отношению к требованиям к маслопереработчикам.

Отдельно хочется отметить потенциальные технические трудности, которые могут возникнуть при модернизации заводов. Большая часть лабораторного оборудования и оборудования для проведения исследований является импортным. В виду сложной экономической ситуации, уровня инфляции, падения курса рубля необходимо либо отсрочить переход на использования этого показателя, либо оказать государственную поддержку для реализации проекта по модернизации: субсидирование





Общество с ограниченной ответственностью «Компания Благо»

ОГРН 1089848056077, ИНН 7816455333, КПП 237201001

Юридический адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 57

Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, а/я 147

тел./факс 8 (812) 332-37-60

Банковские реквизиты: Р/с 40702810900000004947 в АО «АБ «Россия»

К/с 30101810800000000861, БИК 044030861

E-mail: blago@blago-spb.ru

Благо
природа роста и развития

производителей масла, льготное кредитование, импортозамещение в части лабораторного оборудования для проведения анализов.

Таким образом становится очевидной необходимость отсрочки по внедрению регламента на срок до 10 лет, которые позволяет провести более детальное изучение требований и разработку плана по внедрению регламента и его адаптации без ущерба для отрасли.

С уважением,
директор по маркетингу ГК «Благо»

К.И. Мельников

